

Tourist-Information Gmund

Wiesseer Str. 11

83703 Gmund am Tegernsee

Tel: 08022 7060350

Fax:

s.pappert@tegernsee.com

<http://www.gmund.de/>

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht der
Touristinformation
in Gmund am
Tegernsee.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Öffentlicher Parkplatz

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Kein zum Objekt zugehöriger Parkplatz vorhanden. Aber es befindet sich direkt daneben ein öffentlicher Park and Ride Parkplatz. Berliner Straße möglich

Zugehörige Modulbögen: Nein

Haupteingang (Straße)

Alternative zu Teilbereich: Eingang (Gleise)

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [104 Haupteingang \(Straßenseite\) \(001\)](#), [201 Weg vom Haupteingang zum Hintereingang \(Gleise\) und Bushaltestelle \(005\)](#), [202 Treppe vorm Haupteingang \(002\)](#), [206 Tür vom Haupteingang \(003\)](#), [212 Beschilderung der T-Info \(004\)](#)

Hintereingang (Gleisbereich)

Alternative zu Teilbereich: Eingang (Straße)

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [104 Hintereingang \(Gleisbereich\) \(007\)](#), [201 Weg vom Haupteingang zum Hintereingang \(Gleise\) und Bushaltestelle \(005\)](#), [206 Tür vom Hintereingang \(008\)](#)

Bushaltestelle

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [103 Bushaltestelle Gmund \(006\)](#), [201 Weg vom Haupteingang zum Hintereingang \(Gleise\) und Bushaltestelle \(005\)](#)

Kundenraum (Foyer)

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [109 Kundenraum / Warteraum \(009\)](#)

Schalter der T-Info

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [105 Schalter der T-Info \(010\)](#), [109 Kundenraum / Warteraum \(009\)](#)

Öffentliches Behinderten-WC

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [109 Kundenraum / Warteraum \(009\)](#), [118 Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung \(011\)](#)

Hilfsmittel

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [121 Technische Hilfsmittel \(013\)](#)

103 Bushaltestelle Gmund (006)



Vorplatz und Bushaltestelle in Gmund.

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 500 cm.

103.105 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.106 Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Nein.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

104 Eingangsbereich (Version 2.0.)

104 Haupteingang (Straßenseite) (001)



Eingang zur T-Info
an der Straßenseite.

104.101 Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.103 Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

206.100 Eingangstür Nein

206 Tür (Version 2.0.) 3

104 Hintereingang (Gleisbereich) (007)



Eingangstür vom
Hintereingang.

104.101 Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.103 Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

206.100 Eingangstür Nein

206 Tür (Version 2.0.) 3

105 Schalter der T-Info (010)



Blick auf den Weg zur T-Info (Beratungsgespräche)



Zu sehen ist der abgesenkte Bereich des Schalters.



Zu sehen ist die Tür zum Raum und der Tresen der T-Info.

105.101 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

105.104 Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 260 cm.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

105.109 Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.000 Anmerkungen für den Gast: Abgesenkter Tresen vorhanden.

105.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: 82 cm Durchgangsbreite auf dem Weg zum abgesenkten Thekenbereich. Tür zum Raum steht immer offen.

109 Kundenraum / Warteraum (009)



Warte- und Kundenraum vor der T-Info.



Anzeige der Abfahrzeiten der Züge im Warteraum.

206.100 Tür zum Raum Nein

206 Tür (Version 2.0.) 3

109.215 Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

109.215 Größe des Raumes: 11 m.

109.201 Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 172 cm.

109.202 Der Raum ist beleuchtet.

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

109.206 Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.300 Bedienelemente (Schalter, Taster etc.) Nein

118 Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (011)



Zu sehen ist
das WC und die
Haltegriffe.

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür

206 Tür zum Behinderten-WC (012)

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

206.104 Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.109.1 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 172 cm.

206.109.2 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 202 cm.

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm.

206.200 Bedienelemente

206.201 Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

206.203 Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

118.205.1 Die Bewegungsfläche links vom WC ist 85 cm breit.

118.205.2 Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

118.206.1 Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 106 cm breit.

118.206.2 Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

118.207.1 Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 202 cm breit.

118.207.2 Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 172 cm tief.

118.208 Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

118.209 Es gibt links vom WC Haltegriffe.

118.210 Höhe des linken Haltegriffs: 77 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffs: 87 cm

118.212 Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

118.213 Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffs: 77 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffs: 87 cm

118.216 Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

118.217 Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

118.300 Waschbecken

118.301.1 Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 172 cm breit.

118.301.2 Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 202 cm tief.

118.302 Höhe des Waschbeckens: 81 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

118.304 Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege Nein

121 Technische Hilfsmittel (013)

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.101 Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402 Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

201 Weg vom Haupteingang zum Hintereingang (Gleise) und Bushaltestelle (005)



Sicht auf den Hintereingang (links).



Weg vom Haupteingang zum Hintereingang.



Türschwellenrampe vor dem Hintereingang.

201.101 Breite des Weges: 400 cm

201.102 Länge des Weges: 20 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Es sind Poller vorhanden.

201.110 Abstand zwischen den Pollern: 296 cm

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt?

Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 17,6 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1,5 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.120 Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

201.121 Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Steigung an der Rampe vor dem Hintereingang.

201.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Steigung ist die Rampe vor der Tür vom Hintereingang.

202 Treppe vorm Haupteingang (002)



Treppe vor dem
Haupteingang.

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

201.101.2 Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat keinen Handlauf.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

206 Tür (Version 2.0.)

206 Tür vom Haupteingang (003)



Zu sehen ist die
offene Eingangstür.

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.109.1 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 201 cm.

206.109.2 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 61 cm.

206.108 Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

206.200 Bedienelemente

206.201 Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

206.203 Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

206.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Bewegungsfläche davor durch die Treppe beeinträchtigt.

206 Tür vom Hintereingang (008)



Tür vom
Hintereingang am
Gleisbereich.

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

206.103.2 Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.109.1 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

206.109.2 Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm.

206.200 Bedienelemente

206.201 Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

206.203 Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

212 Beschilderung der T-Info (004)

212.107 Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

212.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

212.110 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

600-Web-Input-Formular (Version 2.0)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung: Nein

Stufenloser Zugang zum Gebäude: Ja

Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug/ einer Rampe erreichbar. : Ja

Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.: Ja

WC für Menschen mit Behinderung: Ja

Das WC ist mit einem Rollstuhl anfahrbar.: Ja

klappbarer Haltegriff am WC: Ja

Stufenlose Dusche: Nein

Die Duschfläche beträgt mindestens 1 m x 1 m: Nein

Haltegriffe in der Dusche: Nein

Duschstuhl oder -sitz: Nein

Pflegebett: Nein

Bei Treppen sind mind. die erste und die letzte Stufe mit einer kontrastierenden visuellen Kante versehen: Nein

Assistenzhunde sind erlaubt: Ja

Es ist ein durchgehendes Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden: Nein

Informationen sind in Braille- oder Prismenschrift erfassbar: Nein

Das Anklopfen an der Zimmertür wird durch ein Blinksignal angezeigt: Nein

Im Aufzug wird der abgehende Notruf optisch bestätigt: Nein

Induktive Höranlage: Nein

Informationen sind in leichter Sprache vorhanden: Nein

Informationen sind mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt: Nein

Informationen für Allergiker und Lebensmittelunverträglichkeiten vorhanden: Nein